

K24 Trbin Debimetre Kullanım Kılavuzu

Genel Bakış

Bu rn, trbin lm prensibine gre tasarlanmış elektronik gstergeli bir debimetredir. Tam fonksiyonlu yapısı ve kolay kullanımı sayesinde petrol, kimya, re, ila, ulaşıml, gıda ve benzeri endstriyel ve ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılabilir.

Parametre	Aıklama
Uygun Akışkanlar	Dizel, re, Gazyağı, Kimyasallar, Benzin, Su
Giriş / Çıkış lleri	1/2", 3/4", 1"
lm Hassasiyeti	±1%
Tekrarlanabilirlik	±0,5%
Maksimum Çalışma Basıncı	0,7 MPa
Çalışma Voltajı	2,3V - 3,3V
Bekleme Sresi	1 Yıl
Debi Aralığı	0,5-20 L/dk, 1-50 L/dk, 10-120 L/dk
Tek Seferlik Saya Aralığı	0.000 - 999999
Parti Toplamı Aralığı	0 - 90000000
Genel Toplam Aralığı	0 - 90000000
l Birimleri	L, GAL, PTS, QTS, m ³
Tek Seferlik Saya Sıfırlama Tuşu	RESET

2. Grnm Aıklaması

- LCD Ekran: Debi verileri, saya bilgileri, ayarlar ve hata mesajlarını gsterir.
- RESET Tuşu: Sıfırlama / Geiş
- CAL Tuşu: Kalibrasyon / Ayar / Geiş

3. Tuş Aıklamaları

Tuş	Fonksiyon
-----	-----------

RESET

Tek seferlik sayaç, parti toplamı ve genel toplamı temizler.

CAL

Debi ve toplam görüntüleme arasında geçiş, kalibrasyon ve ayarlar.

4. Kullanım Talimatları

1. Tek seferlik sayaç sıfırlama
2. Parti toplamı sıfırlama
3. Genel toplam sıfırlama
4. Detay kayıtlarını görüntüleme ve silme
5. Debi ve toplam ekranı arasında geçiş
6. K faktörü ayarı
7. Birim ayarı
8. Kalibrasyon işlemi
9. Bekleme ekranı ayarı

5. Bakım ve Koruma

1. Pil seviyesi düştüğünde pil simgesi görüntülenir ve pil değiştirilmelidir.
2. Pil terminalleri yılda bir kez kontrol edilmelidir.
3. Uzun süre kullanılmayacaksa pil çıkarılmalıdır.